

Lieferschein Nr.
Service-Nr.

TECHNIK

Datum: 2008

Kunden-Nr.: Brief vom: 2008 Eingang: 2008 Com.:

Referenz-Nr.:	8234/0	Rolex Chronograph, Stahl
Gehäuse-Nr.:		Zifferblatt: HWI K. gelb
Band-Nr.:	OHNE	

Sehr geehrter Herr

in der Anlage erhalten Sie die o.g. Uhr unbearbeitet, zu unserer Entlastung, zurück.

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich unser Lager an Ersatzteilen für diese älteren ROLEX-Modelle, wie im vorliegenden Fall, im Laufe der Jahre vollständig erschöpft hat. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, Teile von aktuellen Uhren für die Instandsetzung von älteren Kalibern zu verwenden.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass nicht nur das Werk, sondern auch das Gehäuse dem Alter entsprechend in sehr schlechtem Zustand ist.

Gegenfalls besteht die Möglichkeit, sich in dieser Angelegenheit an einen Uhrmacher zu wenden, welcher sich auf die Instandsetzung bzw. Restaurierung älterer Uhren spezialisiert hat und die Uhr unter Umständen wieder gangbar machen kann, ohne die übliche Service-Gewährleistung zu übernehmen.

Wir bedauern, Ihnen in diesem Fall keine Wiederherstellung mehr anbieten zu können und senden Ihnen die Uhr in unverändertem Zustand zurück.

ROLEX Deutschland GmbH
Technik

Versandart: SecurLog